

GRADUATIONS THERMOMETRES

GRADUATIONS STANDARD DES CADRANS DE THERMOMETRES En "°C"		
ECHELLES	DIVISIONS	
	Classe 1 et 1.6	Classe 0,6
-200 / +50	5	2
-120 / +40	2	1
-110 / +50	5	1
-100 / +100	5	1
-100 / +50	5	1
-80 / +40	2	1
-60 / +40	2	0,5
-60 / +60	2	1
-50 / +50	2	0,5
-40 / +20	1	0,5
-40 / +40	1	0,5
-40 / +60	2	0,5
-40 / +80	2	1
-40 / +110	5	1
-40 / +120	2	0,5
-40 / +160	5	1
-30 / +30	1	0,5
-30 / +50	1	0,5
-30 / +70	2	0,5
-30 / +170	5	1
-20 / +40	1	0,5
-20 / +60	1	0,5
-20 / +80	2	0,5
-20 / +100	2	1
-20 / +120	2	1
-20 / +180	5	1
-15 / +45	1	0,5
-10 / +15	0,5	0,2
-10 / +30	1	0,2
-10 / +50	1	0,5
-10 / +110	2	1
-10 / +150	5	1
0 / +25	0,5	0,2
0 / +40	1	0,2
0 / +60	1	0,5
0 / +80	1	0,5
0 / +100	2	0,5
0 / +120	2	1
0 / +160	5	1
0 / +200	5	1
0 / +250	5	2
0 / +300	5	2
0 / +400	10	2
0 / +500	10	5
0 / +600	10	5
0 / +700	10	5
0 / +800	10	5

GRADUATIONS MANOMETRES

GRADUATIONS STANDARD DES CADRANS DE MANOMETRES					
En "bar"				En "mbar"	
ECHELLES	DIVISIONS			ECHELLES	DIVISIONS Classe 1 et 1.6
	Classe 1 et 1.6	Classe 0,6 et 0,5	Classe 0,3 et 0,25		
-0,6 / 0	0,01	0,005	2	-1 / 3	0,1
-1 / 0	0,02	0,005	0,005	-1 / 5	0,1
-1 / 0,6	0,05	0,01	0,005	-1 / 9	0,2
-1 / 1,5	0,05	0,02	0,01	-1 / 15	0,5
-1 / 3	0,1	0,02	0,01	-1 / 24	0,5
-1 / 5	0,1	0,05	0,02	0 / 4	0,1
-1 / 9	0,2	0,05	0,05	0 / 6	0,1
-1 / 15	0,5	0,1	0,05	0 / 10	0,2
-1 / 24	0,5	0,2	0,1	0 / 16	0,5
0 / 0,6	0,01	0,005	0,002	0 / 25	0,5
0 / 1	0,02	0,005	0,005	0 / 40	1
0 / 1,6	0,05	0,01	0,005	0 / 60	1
0 / 2,5	0,05	0,02	0,01	0 / 100	2
0 / 4	0,1	0,02	0,01	0 / 160	5
0 / 6	0,1	0,05	0,02	0 / 250	5
0 / 10	0,2	0,05	0,05	0 / 400	10
0 / 16	0,5	0,1	0,05		
0 / 25	0,5	0,2	0,1		
0 / 40	1	0,2	0,1		
0 / 60	1	0,5	0,2		
0 / 100	2	0,5	0,5		
0 / 160	5	1	0,5		
0 / 250	5	2	1		
0 / 400	10	2	1		
0 / 600	10	5	2		
0 / 1000	20	5	5		
0 / 1600	50	10	x		
0 / 2500	50	x	x		
0 / 4000	100	x	x		