

# MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES



## Fluke série 11X : Multimètres numériques TRMS

### Multimètres numériques fiables dédiés aux applications électriques et HVAC

Le multimètre numérique Fluke 117 intègre une fonction de détection de tension sans contact pour vous aider à travailler plus rapidement. Le multimètre numérique Fluke 115 est la solution idéale pour une large variété d'applications de tests électriques et électroniques.

Le multimètre numérique Fluke 116 a été spécialement conçu pour les professionnels CVC (HVAC). Le multimètre numérique Fluke 114 est le meilleur outil de dépannage pour effectuer des tests de fonctionnement, et le modèle 113 est un multimètre électrique de base.

- Technologie VoltAlert™ de détection de tension sans contact (117)
- Fonction AutoVolt de sélection de tension AC/DC automatique (117, 116, 114)
- Thermomètre intégré pour les applications HVAC (116)
- Microampèremètre pour tester le courant d'ionisation (par la flamme) sur les brûleurs (116)
- Fonction de mesure de faible impédance VCHEK™ LoZ pour procéder simultanément à des tests de tension ou de continuité (113)
- Faible impédance : La faible impédance d'entrée empêche les faux positifs causés par la « tension fantôme » (117, 116, 114)
- Fonctions Min./Max./Moy. permettant d'enregistrer les fluctuations du signal
- Afficheur de grande taille rétroéclairé blanc à DEL pour les zones mal éclairées
- Conception ergonomique pour une manipulation à une seule main

### Caractéristiques


Fonctions	117	116	115	114	113
Tension AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Courant AC/DC	10 A	600,0 µA	10 A		
Résistance	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	60 kΩ
Capacité	1 nF à 9 999 µF	1 nF à 9 999 µF	1 nF à 9 999 µF		
Mesure de diodes	•		•		•
Fréquence	5 Hz à 99,99 kHz	5 Hz à 99,99 kHz	5 Hz à 99,99 kHz		
Température		+400 °C			
Norme de sécurité	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V

### Informations relatives aux commandes

Modèles	Accessoires inclus
FLUKE-117 Multimètre avec détection de tension sans contact	Cordons de mesure TL75-1, étui, mode d'emploi et pile 9 V (installée)
FLUKE-116 Multimètre HVAC avec température et microampèremètre	Cordons de mesure TL75-1, sonde de température intégrée 80BK-A, étui, mode d'emploi et pile 9 V (installée)
FLUKE-115 Multimètre	Cordons de mesure TL75-1, étui, mode d'emploi et pile 9 V (installée)
FLUKE-114 Multimètre électrique	Cordons de mesure TL75-1, étui, mode d'emploi et pile 9 V (installée)
FLUKE-113 Multimètre	Cordons de mesure TL75-1, étui, mode d'emploi et pile 9 V (installée)



### Kits : achetez davantage, faites des économies



### Accessoires recommandés

